

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW INTERNATÓW ZSZ CKP w DRAWSKU
POMORSKIM ORAZ ZSP W CZAPLINKU”**


W dniu 28 marca 2012r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

1. Czy pozycje 44 i 45 nie powinny dotyczyć wymiany instalacji odgromowej, ponieważ rozbiórka c.o. i c.w.u. zostały ujęte w osobnych przedmiarach?

***Zamawiający odpowiada:** W przedmiarach rzeczywiście występują nieścisłości. Przypominamy, że przedmiar robót w rozliczeniu ryczałtowym stanowi jedynie element pomocniczy oferty. Intencją Zamawiającego była wymiana zarówno instalacji c.o. , c.w.u i instalacji odgromowej.*

2. Prosimy o sprecyzowanie jakie ilości okien należy przyjąć do wyceny? Z przedmiaru wynika – 53,4 m², natomiast z zamieszczonego zestawienia – 162,8 m².

***Zamawiający odpowiada:** W przedmiarach Ilości okien należy wyliczyć z zestawienia stolarki zamieszczonego w projekcie budowlanym.*

NACZELNIK
W: 
rozwoju i Promocji Powiatu
inż. Krzysztof Czerwiński